

## 微創 門市服務丙檢：公版軟體顯示「版本到期、錯誤控制、XX檔遺失」


### 成因：

除了版本到期外，軟體產生錯誤控制，是因檢定軟體開啟狀態下，誤按電源或電源連結鬆脫導致POS主機突然關機，造成內部程式遺失。

### 解決方法：將程式完整移除後，重新安裝

※需入軟體主控後台設定：請先準備 鍵盤(USB 介面)，以方便操作

1. 點選「我的電腦」→C:\→刪除以下資料，重新安裝檢定軟體：  
WSP、WSPT 資料夾及 C 槽下副檔名為「.DBF」檔案(大小寫皆刪)



2. 至本公司網站下載安裝公版軟體



體 <http://vectronix.so-buy.com/front/bin/ptdetail.phhtml?Part=shool&PreView=1>

3. 下載主程式「AE\_EDU.exe」至隨身硬碟(USB)



4. 將隨身硬碟(USB)插至 POS 觸控主機，開啟並點選執行安裝，產生

「收銀檢定」系統  (免將安裝程式複製於 POS 觸控主機桌面)。

